


連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成16年5月10日

リコール届出番号	外-1109	リコール開始日	平成16年5月11日		
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 代表取締役社長 梅野 勉		製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先： フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン)0070-800-551133 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位(部品名)	電気装置(制動灯用スイッチ)				
基準不適合状態にあると認める構造、措置又は性能の状況及びその原因	制動灯用スイッチの組み付け方法が不適切なため、制動灯用スイッチの取付け部が損傷し、スイッチ内部の接点を可動させるロッドの位置がずれているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ロッドが摩耗して制動灯が常時点灯する、または接点上に摩耗粉が堆積して制動灯が点灯しなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、新品の制動灯用スイッチを正規の方法で組み付ける。				
不具合件数	28件		事故の有無	0件	
発見の動機	海外からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1109のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	-不明-	VWニュー ビートル	3VWBB61C4WM032435 => 3VWBB61C4WM050594 平成10年08月19日 => 平成10年11月16日	5	
			3VWCA21C8XM400312 => 3VWCC21CXXM424301 平成10年10月12日 => 平成10年11月16日	16	
	GF-9CAQY	VWニュー ビートル	WVWZZZ9CZ1M610849 => WVWZZZ9CZ1M655243 平成12年09月25日 => 平成13年08月29日	12,331	
			WVWZZZ9CZ2M600142 => WVWZZZ9CZ2M623296 平成13年07月12日 => 平成14年07月29日	5,961	
	-9CAXJ-	VWニュー ビートルRSI	WVWZZZ9CZ1M750030 => WVWZZZ9CZ1M750254 平成13年02月26日 => 平成13年12月26日	49	
	GF-9CAVC	VWニュー ビートルターボ	WVWZZZ9CZYM634124 => WVWZZZ9CZYM634906 平成12年02月17日 => 平成12年03月21日	20	
	GF-9CAWU		WVWZZZ9CZ1M630305 => WVWZZZ9CZ1M631286 平成13年01月26日 => 平成13年02月13日	20	
WVWZZZ9CZ2M607963 => WVWZZZ9CZ2M623293 平成13年10月23日 => 平成14年02月18日			848		
(計5型式)		(計3車種)	輸入期間の範囲 平成10年08月19日 => 平成14年07月29日	(計 19,250 台)	

改善箇所説明図



基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

制動灯用スイッチの組み付け方法が不適切なため、制動灯用スイッチの取付け部が損傷し、スイッチ内部の接点を可動させるロッドの位置がずれているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ロッドが摩耗して制動灯が常時点灯する、または接点上に摩耗粉が堆積して制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、新品の制動灯用スイッチを正規の方法で組み付ける。

リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
フォルクスワーゲン	-不明-	VW ニュービートル	普通・乗用	箱型	AEG (1,984)	
	GF-9CAQY	VW ニュービートル			AQY (1,984)	
	-9CAXJ-	VW ニュービートル RSI			AXJ (3,188)	
	GF-9CAVC	VW ニュービートルターボ			AVC (1,780)	
	GF-9CAWU				AWU (1,780)	